

Qualitätsindikatoren ICD-Revision/ -Systemwechsel/ -Explantation  
Jahresauswertung 2017

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<= 10,07%	2,99%
QI 2: Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=6,00%	0,00%
QI 3: Infektion als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=2,38%	0,00%
QI 4: Perioperative Komplikationen		
chirurgische Komplikationen	<=2,00%	5,00% *1
Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<=3,00%	0,00%
QI 5: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen		
	<=4,10	4,79 *2

Quelle:

„QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG  
Jahresauswertung 2017 der Praxisklinik Herz und Gefäße  
Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

Anmerkung:

\*1

In 1 von 20 Fällen - interventionspflichtiger Pneumothorax

\*2

In 1 von 20 Fällen - nicht prozedurbezogen