

Qualitätsindikatoren ICD-Revision/ -Systemwechsel/ -Explantation
 Jahresauswertung 2018

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 8,7%	0,0%
QI 2: Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 6,0%	0,7%
QI 3: Infektion als Indikation zum Folgeeingriff	<= 2,4%	0,0%
QI 4: Perioperative Komplikationen		
Nicht sondenbedingte Komplikationen	<= 2,9%	0,0%
Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<= 3,0%	0,0%
QI 5: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 5,7	0,0

Quelle:
 „QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG
 Jahresauswertung 2018 der Praxisklinik Herz und Gefäße
 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation